

















Wyniki inspekcji wiązań dynamicznych założonych w koronach drzew w Parku Zdrojowym w Łądku Zdroju

L.p.	Gatunek	Uwagi	Zalecenia
1.	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	Drzewo rośnie na skarpie nad Kaplicą. Wiązanie za luźne, źle zamontowane. Brak usztywniaczy, brak znaczników roku 	Zalecana wymiana wiązań oraz dołożenie jednego wiązania typu GEFA
2.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	Drzewo rośnie przy rondzie w parku. Wiązanie założone w dobry miejscu i poprawnie napięte. Brak usztywniaczy i znaczników roku. 	Brak zaleceń
3.	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	Rozłożysty buk przy placu zabaw. Zamontowane wiązania są za słabe w stosunku do grubości konarów. Wiązania są nieprawidłowo założone. Brak amortyzatorów (zamiast amortyzatora włożona została gumowa rurka), znaczników roku, brak usztywniaczy. 	Dołożenie i wymiana obecnych wiązań, Rozważyć usunięcie jednego konara średnicy ok. 20 cm 
4.	Buk zwyczajny	Buk został połamany przez inne	Zalecana wymiana

	<i>Fagus sylvatica</i>	<p>drzewo(świerk) Na pniu widoczne liczne owocniki huby zwyczajnej. Słaby stan fitosanitarny drzewa. Wiązania źle zamontowane (tarcie o konary). Brak usztywniaczy, brak znaczników roku, brak amortyzatorów</p> 	<p>wiązań. Należy rozważyć redukcję korony.</p>
5.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	<p>Bardzo napięte wiązania. Brak usztywniaczy.</p> 	<p>Rozważyć montaż wiązania statycznego</p>
6.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	<p>Drzewo rośnie nad garażem. Brak usztywniaczy, brak znaczników roku, brak osłon. Zamiast amortyzatora gumowa rurka</p>	<p>Wymiana wiązań</p>

			
7.	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	<p>Rozłamany buk przy wyjeździe na ul. Zwycięstwa. Nieprawidłowy montaż wiązań. Zamiast amortyzatora rurka gumowa. Brak usztywniaczy, brak znaczników roku. Za słabe liny w stosunku do rozmiaru konarów. Wiązanie ociera o konary.</p> 	Wymiana istniejących wiązań. Dołożenie jednego wiązania. Usunięcie drobnego posuszu.
8.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	<p>Jedno z wiązań zbyt mocno napięte. Brak usztywniaczy. Brak znaczników roku. Zamiast amortyzatora gumowa rurka. Na jednym z pni widoczne ślady żerowania dzięcioła. Głębokie dziuple.</p> 	Monitorowanie stanu drzewa. Rozważyć montaż wiązania statycznego
9.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	<p>Wiązanie Bardzo luźne. Nieprawidłowo zawiązane, bez zapasu liny. Brak usztywniaczy, brak znaczników roku. Zamiast amortyzatora gumowa rurka.</p> 	Wymiana wiązań. Rozważyć montaż wiązania statycznego. Dołożyć jedno wiązanie dynamiczne

10.	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	Nieprawidłowy montaż. Wiszące jedno z wiązań. Brak usztywniaczy, brak znaczników roku. Brak amortyzatorów. 	Wymiana wiązań.
11.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	Zły montaż wiązań, brak zapasu liny. Brak usztywniaczy, brak osłon, brak znaczników roku. Zamiast amortyzatorów gumowe rurki. Nieprawidłowo wykonane podwieszenie jednego z konarów. 	Wymiana wiązań.
12.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec rośnie koło placówki Brak znaczników roku, brak usztywniaczy. 	Brak zaleceń
13	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	Wiązanie niekompletne. Brak znaczników roku, brak usztywniaczy, brak osłon, zamiast	Wymiana wiązania

		<p>amortyzatora gumowa rurka</p> 	
14	<p>Klon pospolity <i>Acer platanoides</i></p>	<p>Klon rosnący koło Aleksandra. Wiązanie niekompletne. Brak znaczników roku, brak usztywniaczy, brak zapasu liny. Za mało wiązań.</p> 	<p>Wymiana wiązań. Rozważyć montaż dodatkowych 2 wiązań</p>
15	<p>Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i></p>	<p>Lipa nad kortami. Wiązanie statyczne w złym stanie. Wiązania dynamiczne niekompletne. Brak usztywniaczy. Za bardzo napięte.</p> 	<p>Wymiana wiązania statycznego. Regulacja wiązań dynamicznych.</p>
16	<p>Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i></p>	<p>Buk przy wyjściu z Uzdrowiska. Pojedyncze wiązanie. Brak znaczników roku. Brak usztywniaczy</p>	<p>Brak zaleceń</p>
17	<p>Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i></p>	<p>Zamiast amortyzatorów węże gumowe, brak znaczników roku, brak osłon, brak usztywniaczy. Wiązania bardzo niedbale założone.</p>	<p>Wymiana wiązań</p>

