

„Odnowa zabytkowych kamienic na lądeckim rynku w ramach rewitalizacji – etap III”

ZAKRES ROBÓT

Rynek Nr 7

- malowanie elewacji frontowej z wykonaniem cokołu z piaskowca,
- tynkowanie elewacji frontowej od strony dachu, z wykonaniem nowych obróbek blacharskich przy połączeniach dachowych,
- remont powierzchni ścian i piaskowców w podcieniu z wykonaniem nowego oświetlenia,
- remont powierzchni ścian na ościeżach wejścia do sklepu wraz z wykonaniem posadzki i progu z płyt granitowych,
- wzmocnienie elementów drewnianych więźby dachowej,
- wzmocnienie drewnianej konstrukcji koryta między dachem budynku Nr 7 i 8,
- wymiana skorodowanych elementów więźby dachowej, wraz z wykonaniem opaskowego wieńca żelbetowego na strychu,
- wzmocnienie stropu drewnianego nad I piętrem, z wbudowaniem nowych belek, z usunięciem polepy i wykonaniem nowej izolacji cieplnej stropu,
- rozbiórka ścian działowych i zabudowań na poddaszu,
- remont pokrycia dachu z blachy stalowej wraz z uszczelnieniem i malowaniem pokrycia,
- przemurowanie kominów na nowe kominy z cegły klinkierowej, z montażem dojsć i ław kominowych,
- wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych z rur stalowych spiro,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich na elewacji tylnej i wzdłuż pasów rynnowych,
- montaż płotków przeciwnieżnych na dachu od strony chodnika,
- wymiana rynien i rur spustowych (elewacja boczna i tylna), materiał blacha ocynkowana,
- remont gzymsów drewnianych i tynkowanych wzdłuż pasów nadrynnowych,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji antyoblodzeniowej w korytach, rynnach i rurach spustowych,
- izolacja i uszczelnienie koryta dachowego pomiędzy dachem budynku Rynek nr 7 i 8,
- wykonanie nowych WLZ,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w piwnicy,

Rynek Nr 8

- remonty elewacji frontowej z odtworzeniem detali architektonicznych i wykonaniem cokołu z piaskowca,
- malowanie elewacji frontowej zgodnie z opracowaną kolorystyką, z montażem obróbek blacharskich z miedzi,
- tynkowanie elewacji frontowej od strony dachu, z wykonaniem nowych obróbek blacharskich przy połączeniach dachowych,
- remont powierzchni ścian i słupów w podcieniu z wykonaniem nowego oświetlenia,
- wzmocnienie sklepień podcieni,

- remont powierzchni ścian w ościeżach drzwi wejściowych wraz z wykonaniem progów z płyt granitowych,
- wzmocnienie elementów drewnianych więźby dachowej – murłaty i krokwie,
- remont pokrycia dachu z blachy stalowej wraz z oczyszczeniem, uszczelnieniem i malowaniem pokrycia,
- przemurowanie kominów na nowe kominy z cegły klinkierowej, z montażem dojsć i ław kominowych,
- wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych z rur stalowych spiro,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich na elewacji tylnej, z montażem desek kalenicowych,
- wymiana rury spustowej na elewacji frontowej, materiał miedź,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji anty oblodzeniowej w rurach spustowych,
- wykonanie nowych WLZ,
- wzmocnienie kamiennych sklepień w piwnicy wraz z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej piwnicy,

Rynek Nr 9

- remonty elewacji frontowej z odtworzeniem detali architektonicznych i wykonaniem cokołu z piaskowca,
- malowanie elewacji frontowej zgodnie z opracowaną kolorystyką, z montażem obróbek blacharskich z miedzi,
- remont powierzchni ścian i słupów w podcieniu z wykonaniem nowego oświetlenia,
- remont powierzchni ścian w ościeżach drzwi wejściowych,
- tynkowanie elewacji frontowej od strony dachu, z wykonaniem nowych obróbek blacharskich przy połączeniach dachowych,
- tynkowanie elewacji bocznej budynku Nr 10 od strony dachu, z wykonaniem nowych obróbek blacharskich przy połączeniu dachu budynku Nr 9,
- wzmocnienie elementów drewnianych więźby dachowej – murłaty i krokwie,
- wymiana skorodowanych elementów więźby dachowej – murłaty i krokwie,
- wzmocnienie drewnianej konstrukcji koryta między dachem budynku Nr 8 i 9, Nr 9 i 10,
- remont pokrycia dachu z blachy stalowej wraz z czyszczeniem, uszczelnieniem i malowaniem pokrycia,
- przemurowanie kominów na nowe kominy z cegły klinkierowej, z montażem dojsć i ław kominowych,
- wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych z rur stalowych spiro,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich na elewacji tylnej, z montażem desek kalenicowych,
- remont gzymsów wzdłuż pasa nadrynnowego,
- wymiana rynien i rur spustowych elewacja tylna, materiał blacha ocynkowana,
- wymiana rur spustowych elewacja frontowa, materiał miedź,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji anty oblodzeniowej w korytach, rynnach i rurach spustowych,
- izolacja, uszczelnienie i wykonanie nowego pokrycia w korycie dachowym pomiędzy dachem budynku Rynek N 8 i 9, Nr 9 i 10,
- wykonanie nowych WLZ,
- wzmocnienie kamiennych sklepień w piwnicy wraz z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej piwnicy,
- wzmocnienie ławami betonowymi ścian piwnicznych przy sklepieniach łukowych,
- remont instalacji elektrycznej w piwnicy,

Rynek Nr 13

- remonty elewacji frontowej z odtworzeniem detali architektonicznych i wykonaniem cokołu z piaskowca,
- remont elewacji bocznej do przypory pomiędzy budynkiem Nr 12 i 13, wraz z odtworzeniem gzymsu,

- malowanie elewacji frontowej i bocznej zgodnie z opracowaną kolorystyką, wraz z montażem obróbek blacharskich z miedzi,
- remont powierzchni ścian i słupów w podcieniu z wykonaniem nowego oświetlenia,
- remont powierzchni ścian w ościeżach drzwi wejściowych,
- tynkowanie elewacji frontowej od strony dachu, z wykonaniem nowych obróbek blacharskich przy połączeniach dachowych,
- rozbiórka ścian działowych i zabudowań na poddaszu,
- wzmocnienie i wymiana istniejącego stropu na II piętrze,
- usunięcie polepy ze stropu na II piętrze z wykonaniem nowej izolacji z wełny mineralnej,
- przemurowanie kominów na nowe kominy z cegły klinkierowej, z montażem dojsć i ław kominowych,
- wzmocnienie elementów drewnianych więźby dachowej i koryta między dachem budynku Nr 13 i 14,
- wymiana skorodowanych elementów więźby dachowej,
- wymiana istniejącego pokrycia z blachy na dachówkę ceramiczną,
- wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych i spalinowych,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich na elewacji bocznej, wraz z remontem gzymsu z desek,
- montaż nowych wyłazów dachowych, montaż płotków przeciwsnieżnych,
- wymiana rur spustowych na elewacji frontowej, materiał miedź,
- wymiana rynien na elewacji bocznej, materiał miedź,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji anty oblodzeniowej w korycie, rynnach i rurach spustowych,
- izolacja, uszczelnienie i wykonanie nowego pokrycia w korycie dachowym pomiędzy dachem budynku Rynek nr 13 i 14,
- wykonanie nowych WLZ,