

Znak sprawy: WR.7011.2.2019.204

Łądek-Zdrój, dnia 11.06.2019r.

Zamawiający:
Gmina Łądek-Zdrój
ul. Rynek 31
27-540 Łądek-Zdrój

Dotyczy: Wykonanie „Rekonstrukcji podłogi sali sportowej w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach”

Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi na nie:

- 1) **Proszę o określenie jaka jest głębokość niecki pod obecną podłogą aby można było skalkulować podniesienie nowej podłogi sportowej do punktu „zero” wejście na Salę gimnastyczną?**

Bez względu na głębokość niecki jeśli zajdzie potrzeba wyrównania wysokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania podjazdu z części komunikacyjnej na główną salę.

- 2) **Czy można wykonać podbudowę – konstrukcję legarową w następujący sposób:**

- legar dolny wykonany z drewna sosnowego zabezpieczonego FOBOS M4 w rozstawie osiowym co 500mm o wymiarach 22 mm x 80 mm
- legar górny wykonany z drewna sosnowego zabezpieczonego FOBOS M4 w rozstawie osiowym co 250mm o wymiarach 22 mm x 80 mm
- podkładka elastyczna z granulatu gumowego o wymiarach 100mm x 100mm x 10mm zamontowana pod dolnym legarem w rozwarstwie co 500mm
- 2 x płyta wilgocioodporna MFP P5 o grubości 12 mm ułożona naprzemiennie

Zadanie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i prawem budowlanym. Konstrukcje oraz rodzaj materiału powinny być przeliczone wg Polskich Norm przez osoby do tego uprawnione tak, aby nie dochodziło do nadmiernych ugięć.

- 3) **Wykładziny warstwowe mogą być narażone na nie odwracalne uszkodzenia w wyniku wchodzenia na Salę sportową w butach na obcasie czy ustawiania niezabezpieczonych stołów oraz krzeseł, w związku z tym czy można zastosować wykładziny homogeniczne – jednorodne np. LINODUR Sport 4 mm lub LINOSPORT xf 3,2mm zabezpieczonej Pur Protect?**

Zamawiający informuje, że Sala gimnastyczna będzie służyć również jako miejsce spotkań i imprez organizowanych przez Szkołę. Niewykluczone, że podłoga Sali będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne. Wybór technologii wykonania zadania leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający oczekuje rozwiązania łączącego funkcjonalność, trwałość i ekonomiczność.

- 4) **Biorąc pod uwagę, że obecnie Sale gimnastyczne są najczęściej salami wykorzystywanymi nie tylko do zajęć sportowych, nawierzchnia podłogi sportowej powinna być odporna na uszkodzenia wynikające z np. ustawiania krzeseł, ławek, stołów czy wchodzenia na salę w butach na obcasach. W związku z tym czy można wykonać podłogę sportową na obecnej nawierzchni układając piankę poliuretanową o gęstości 160kg/m³ na której ułożone zostałyby i sklejone ze sobą dwie warstwy płyty wilgocioodpornej MFP P5 o grubości 12 mm każda i nałożona zostałaby nawierzchnia poliuretanowa – ELTAN WE a następnie polakierowana lakierem antypoślizgowym w kolorach uzgodnionych z użytkownikiem?**

Takie rozwiązanie podłogi sportowej, płaszczyznowo elastycznej o niskiej uciążliwości jest rozwiązaniem tańszym i bardziej funkcjonalnym, sprawdzonym w wielu obiektach.

Zamawiający informuje, że Sala gimnastyczna będzie służyć również jako miejsce spotkań i imprez organizowanych przez Szkołę. Niewykluczone, że podłoga Sali będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne. Wybór technologii wykonania zadania leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający oczekuje rozwiązania łączącego funkcjonalność, trwałość i ekonomiczność. Wg wiedzy Zamawiającego stan istniejącej podłogi pozwala na zamontowanie kolejnych warstw pianki i płyt. Z zastrzeżeniem, że konieczne będzie wykonanie podjazdu bądź innego wyrównania między częścią komunikacyjną a salą główną.

- 5) **W pkt III widnieje zapis – demontaż istniejącej podłogi (posadzki i legarów). Rozumiemy, że należy wycenić demontaż podłogi sosnowej i legarów podpodłogowych. Proszę o informację na ten temat.**

W związku z pytaniami Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego.

- 6) **Proszę o informację, czy w sali gimnastycznej są jeszcze inne elementy do demontażu np. drabinki gimnastyczne, osłony grzejników lub inne. Jeśli tak, proszę o podanie ilości.**

Tak, na Sali są elementy do demontażu i do montażu po wykonaniu zamówienia: drabinki gimnastyczne, osłony grzejników. Zamawiający dołącza zdjęcia Sali.

- 7) **W opisie zakresu remontu brak jest pozycji: - malowania linii boiskowych – jeśli przewidują Państwo wykonanie tych prac, proszę o określenie ilości boisk np. koszykówka, siatkówka lub inne. - wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek – proszę o informację, czy oferent wycenia te koszty, czy Państwo usuniecie je we własnym zakresie.**

W związku z pytaniami Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego.